


1

B821_{CMETZISPE} 4 m²




In the setup we made, we have placed one opening in the back and one in the front. In this instruction there is one side fully open. Please choose the setup that suits you the best.

Composants / Components / Bestanddelen / Bestandteile

Outils nécessaires (non fournis) au montage / Tools necessary (not provided) for assembly /

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd) voor de montage / Für die Montage erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

		O x6		P x6	
A x8		B x3		C x6	
D x2		E x3		F x6	
G x24		H x4		I x6	
J x42		K x36		L x46	
	M8x40mm		M8x16mm		M8x50mm
M x124		N x36			



2

Possibilités de montage / Assembling possibilities /
Montagemogelijkheden / Montagemoöglichkeiten



3

Attention : les trous au milieu des rails B ne servent que
lors du montage aux extrémités avec les pattes H.
Note : The holes in the middle of B rails are not useful except
of end points with shingle tabs H.

Opgelet : de openingen in het midden van de rails B dienen enkel bij de
montage aan de uiteinden met de patten H.


Achtung : Die Löcher in der Mitte der Schienen B dienen nur bei der
Montage an den Endseiten mit des Laschen H.

Percer les plaques D avec une mèche de 6mm avant de
les visser aux rails B avec les fer-plats I.

Drill the D plates with a 6 mm drill before screwing-down to the B rails with the
flat irons I.




Boor de platen D met een boor van 6mm alvorens de rails B met de platte ijzers I
vast te schroeven.



Die Platten D mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren, bevor sie mit den Flacheisen I
auf die Schienen B geschraubt werden.




4

M6x40mm







9



10



11



12

